

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0317 / 014789 / 2013 / G039475000095

Kennzeichen/Objekt: ACRAR NR294

Diese Fotoanlage besteht aus 16 digital gefertigten Foto(s) und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.



Bild 1: Becker Maislegemaschine 8 Reihig



Bild 2: Typenschild



Bild 3:



Bild 4:

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0317 / 014789 / 2013 / G039475000095

Kennzeichen/Objekt: ACRAR NR294



Bild 5: Legeabstand 75 cm



Bild 6: Sechs Meter Arbeitsbreite



Bild 7: Legeschächte



Bild 8: Stahlschneckenrohr durch Kunststoffrohr ersetzt.
Schläuche teilw. erneuert




Bild 9: Schneckenrohr im Trichter durchgerostet, durch Kunststoffrohr ersetzt.

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0317 / 014789 / 2013 / G039475000095

Kennzeichen/Objekt: ACRAR NR294



Bild 10: Saatgutbehälter

Fotoanlage

DEKRA-Nr: 0317 / 014789 / 2013 / G039475000095

Kennzeichen/Objekt: ACRAR NR294



Bild 11: Düngerbehälter



Bild 12: Düngerbehälter



Bild 13: Laufräder und Druckrollen




Bild 14: Hydr. und Elektronische Steuereinheit.



Bild 15: Reparaturschweißung am Grundrahmen




Bild 16: Dreipunktaufnahme mit Gelenkwelle

Zustandsbericht (294)

Allgemeine Daten

Auktionsnummer:

Marke:

Modell:

Fabrikationsnummer:

Baujahr: Erstinbetriebnahme:

Anzahl Vorbesitzer:

Betriebszeit Motor: h Bearbeitete Fläche: ha

verifiziert verifiziert

Arbeitsbreite: cm

Länge: cm Breite: cm

Höhe: cm Gewicht: kg

Für die Ermittlung der Daten standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Keine: Das Baujahr wurde über den Hersteller telefonisch ermittelt.

Identifikation

Für die Identifikation standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Keine

Die Fabrikationsnummer wurde mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen verglichen.

Die Fabrikationsnummer stimmt mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen überein:

ja nein

Bemerkung:

Die Fabrikationsnummer wurde dem Typenschild entnommen.

Zustandsbericht (294)

Motor

Hersteller:

Ausstattungspaket(e):

Alternativer Kraftstoff: ja nein

Sichtbarer Ölverlust: ja nein

Leistung: kw / PS

Reifen

Triebachse

Reifengröße:

Reifenzustand: %

Reifen rissfrei: ja nein

Bemerkung:

Lenkachse

Reifengröße:

Reifenzustand: %

Reifen rissfrei: ja nein

Bemerkung:

Zustandsbericht (294)

Ausstattung

Bewegung: gezogen

Bewegung: selbstfahrend

Serviceheft

Weitere Ausstattung:

8 reihige Mais-Legemaschine 75cm Legeabstand mit Reihendüngung, Befüllschnecke mit Trichter, Spuranreißer, Hydr. klappbar, Beleuchtung, Elektronische und Hydr.Steuerung, Gelenkwelle.

Bemerkung:

Zustand

Bekannte Vorschäden:

Am Grundrahmen und der linken Umlenkung wurden Reparaturschweißungen durchgeführt. Am Schneckenförderer wurde das Stahlschneckenrohr durch ein Kunststoffrohr ersetzt. Schneckenrohr im Bereich des Trichters durchgerostet.

Zustand Verschleißteile:

An den Verschleißteilen wurde ein dem Einsatz entsprechender normale Verschleiß festgestellt.

Wartungsnachweis: vollständig lückenhaft fehlt

Bemerkung:

Unterdruckschläuche wurden teilw. erneuert.

